

SELLADOR BRILLOSO BASE SOLVENTE

Presentaciones en cubeta de 19 L
y galón de 3.8 L

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

DURAPlast Sellador Brilloso Base Solvente es un recubrimiento líquido a base de resinas acrílicas disueltas en solvente, creado para proteger y embellecer superficies de concreto, canteras y mampostería en interiores y exteriores. ofrece resistencia a la humedad, sales y desgaste por fricción, y sella los poros para prevenir la entrada de aceites y grasas, extendiendo la vida útil del acabado.



VENTAJAS Y BENEFICIOS:

- Sella los poros, bloqueando la penetración de humedad y contaminantes.
- Refuerza la resistencia al desgaste en áreas tratadas con endurecedores.
- Aplicación sencilla con acabado brillante
- Formulación sin amarillamiento gracias a las resinas acrílicas de calidad.
- Proporciona un acabado duradero y estético, adaptable a diferentes niveles de uso.

MANTENIMIENTO:

Revise periódicamente el estado del acabado.

Para pisos, se recomienda un mantenimiento anual para mantener el brillo; en canteras y fachaletas, la durabilidad es superior.

Para renovaciones completas, retire el sellador anterior con removedor DURAPlast o thinner, limpie con detergente y agua (evitando charcos), deje secar al menos 24 horas y reaplique.

RENDIMIENTO:

El rendimiento varía según la porosidad de la superficie, oscilando entre 5 y 6 m² por litro (aproximadamente 90-100 m² por envase de 19 L). Puede ajustarse según las manos aplicadas.

NOTA: Rendimientos son aproximados y pueden variar por condiciones ambientales. Pruebe en un área pequeña antes de aplicación total. Para consultas técnicas, contacta a DURAPlast.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:

Preparación:



Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo.



En superficies nuevas de concreto, realice un aplanado si es necesario para nivelar imperfecciones, y deje curar al menos 28 días.



Retire cualquier residuo con un cepillo o agua a presión.

Aplicación:



El producto viene listo para usar, sin necesidad de diluir.



Vierta en un recipiente limpio y aplique con brocha, rodillo o compresor.



Aplique una primera capa y deje penetrar; repase solo las áreas sin brillo.



Una segunda capa puede aplicarse tras 4-6 horas para mayor resistencia, evitando esperar más de 24 horas para asegurar una buena adherencia.



Condiciones:

Aplique en temperaturas entre 10°C y 35°C, evitando humedad o calor extremo que pueda evaporar el producto y afectar el resultado.

PRECAUCIÓN:

- Irritante para ojos y piel. Use mascarilla contra vapores, guantes y gafas protectoras.
- Si cae en los ojos, lave con agua abundante durante 15 minutos y consulte a un médico. En la piel, lave con agua y jabón.
- Mantenga fuera del alcance de niños y aplique en áreas ventiladas.